

ANUNȚ

Având în vedere HCL nr. 184 din 26 mai 2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, prin care a fost aprobată expertizarea tehnică a 7 imobile, s-au realizat un număr de 7 expertizări tehnice de către un expert tehnic atestat, în urma concluziilor, imobilele fiind încadrate într-o clasă de risc seismic astfel:

- Imobilul nr. 1, situat în strada Ștefan cel Mare - **risc seismic II (R_s II)**;
- Imobilul nr. 21, situat în strada Dorobanți - **risc seismic I (R_s I)**;
- Imobilul nr. 58, situat în strada Nicolae Bălănescu - **risc seismic I (R_s I)**;
- Imobilul nr. 7, situat în strada Vasile Alecsandri - **risc seismic II (R_s II)**;
- Imobilul nr. 2, situat în strada Vasile Alecsandri - **risc seismic II (R_s II)**;
- Imobilul nr. 7, situat în strada Mihail Sadoveanu - **risc seismic I (R_s I)**;
- Imobilul nr. 13, situat în strada Gării - **risc seismic II (R_s II)**.

DIRECȚIA PATRIMONIU